

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ Вольтамперфазометра PC-30 с клещами КТИР-30 и КТИ-30

Наименование	Кол-во	Внешний вид
Вольтамперфазометр PC-30 (измерительный блок)	1 шт.	
Руководство по эксплуатации	1 шт.	
Блок питания 12 В 0,5 А	1 шт.	
Кабель измерительный 1,5 м, красный	1 шт.	
Кабель измерительный 1,5 м, синий	1 шт.	
Кабель измерительный 1,5 м, желтый	1 шт.	
Кабель измерительный 1,5 м, зеленый	1 шт.	
Зажим изолированный типа «крокодил», красный/серый	1 шт.	
Зажим изолированный типа «крокодил», синий/серый	1 шт.	
Зажим изолированный типа «крокодил», желтый/серый	1 шт.	
Зажим изолированный типа «крокодил», зеленый/серый	1 шт.	
Сумка для PC-30	1 шт.	
Отсек батарейный 5*AA, исп. 1	1 шт.	
Клещи токоизмерительные КТИ-30	1 шт.	
Клещи токоизмерительные КТИР-30	1 компл.	