

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ УСТРОЙСТВА ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ПН-20

### Базовая комплектация

Устройство испытательное ПН-20

1 шт.



Руководство по эксплуатации РАПМ.435151.001РЭ

1 шт.



Адаптер для зарядки аккумулятора 12 В, 1 А

1 шт.



Кабель измерительный высоковольтный с щупом  
РАПМ.685552.001, длиной 1,8 м

1 шт.



Кабель подключения экрана, 0,2 м  
РЛПА.685641.002-04

1 шт.



Кабель заземления со струбциной, 3 м  
РАПМ.685549.001

1 шт.



Сумка для аксессуаров

1 шт.



Упаковка транспортная

1 шт.

### Дополнительная комплектация

Кабель измерительный высоковольтный со щупом, 3 м  
РАПМ.685552.001-01

1 шт.



Кабель измерительный высоковольтный со штангой, 3 м  
РАПМ.685552.001

1 шт.



Комплект крепления щупа кабеля измерительного  
РАПМ.685552.001 или РАПМ.685552.001-01  
к штанге оперативной

1 шт.



Штанга разрядная

1 шт.

