

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ МЕГАОММЕТРА ПСИ-2500

Базовая комплектация

Мегаомметр ПСИ-2500

1 шт.



Руководство по эксплуатации РАПМ.411218.008РЭ

1 шт.



Кабель РЛПА.685551.002 - измерительный, красный, 1,5 м.

1 шт.



Кабель РАПМ.685551.005-03 - измерительный, синий, 1,5 м.

1 шт.



Зажим изолированный типа «крокодил»

1 шт.



Батарейный отсек РАПМ.436244.007

1 шт.



Элементы питания 1,5 В АА (LR6)

5 шт.



Упаковка потребительская

1 шт.

