






## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

### Трассопоискового комплекса «Сталкер» 15-14 (LFP)

Наименование	Кол-во	Внешний вид
Приемник «Сталкер» ПТ-14 (Li-Ion)	1 шт.	
Блок питания 12 В, 1А	1 шт.	
Батарейный отсек 6*AA -1	1 шт.	
Bluetooth-USB адаптер	1 шт.	
Руководство по эксплуатации на ПТ-14	1 шт.	
Сумка для приемника ПТ-14	1 шт.	
Чехол солнцезащитный для ПТ-14, ПТ-24, ПМ-2, ПМ-3	1 шт.	
Упаковка	1 шт.	
Генератор «Сталкер» ГТ-15 LFP	1 шт.	
Штырь заземления 20 см, нержавеющая сталь	1 шт.	
Блок питания генератора 12 В, 3 А	1 шт.	

Провод соединительный 5 м, красный	1 шт.	
Провод соединительный 5 м, синий	1 шт.	
Зажим изолированный типа «крокодил», красный	1 шт.	
Зажим изолированный типа «крокодил», синий	1 шт.	
Руководство по эксплуатации на ГТ-15	1 шт.	

### Дополнительная комплектация приемника ПТ-14

Телефоны головные	1 шт.	
Мини-датчик МД-01	1 шт.	
Датчик контроля изоляции ДКИ-02	1 шт.	
Датчик контроля изоляции ДКИ-П1	1 шт.	
Датчик контроля изоляции ДКИ-Е с браслетом	1 шт.	
Датчик контроля изоляции "А-Рамка" с креплением	1 шт.	
Ремешок нашейный для ПТ-14, ПТ-24, ПМ-2, ПМ-3	1 шт.	
Адаптер 5/12	1 шт.	
Контроллер PrinCe LT700H Tablet	1 шт.	
Кабель с разъемом для датчика «А-Рамка»	1 шт.	

## Дополнительная комплектация генератора ГТ-15

Катушка с проводом 10 м, для генератора «Сталкер», красная	1 шт.	
Катушка с проводом 10 м, для генератора "Сталкер", синяя	1 шт.	
Штырь заземления 50 см, нержавеющая сталь	1 шт.	
Штырь заземления 1 м, винтовой, нержавеющая сталь		
Штырь заземления 1 м, нержавеющая сталь	1 шт.	
Кабель питания 12 В	1 шт.	
Контакт магнитный	1 шт.	
Адаптер зарядный 12 В	1 шт.	
Клещи индукционные КИ-100	1 шт.	
Клещи индукционные КИ-50	1 шт.	
Кейс для трассоискателей «Сталкер»	1 шт.	
Аттенюатор ГТ-1/100	1 шт.	