

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ Мегаомметра ПСИ-2510

Наименование	Кол-во	Внешний вид
Мегаомметр ПСИ-2510	1 шт.	
Руководство по эксплуатации	1 шт.	
Блок питания 12 В 0,5 А	1 шт.	
Зажим изолированный типа «крокодил», синий	1 шт.	
Зажим изолированный типа «крокодил», красный	1 шт.	
Сумка для ПСИ-2530, ПСИ-2510	1 шт.	
Кабель измерительный 1,5 м, красный	1 шт.	
Кабель измерительный 1,5 м, синий	1 шт.	
Кабель соединительный 1,5 м	1 шт.	
Отсек батарейный 5*AA, исп.1	1 шт.	
<b>Дополнительная комплектация</b>		
Кабель измерительный экранированный 1,5 м, исп.2	1 шт.	
Адаптер 5/12	1 шт.	

