

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ВОЛЬТАМПЕРФАЗОМЕТРА **PC-30** С ДАТЧИКОМ ТОКОИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ **ПТИР-3000**

### Базовая комплектация

|  |         |   |
|--|---------|---|
| Вольтамперфазометр PC-30                                     | 1 шт.   |    |
| Руководство по эксплуатации РАПМ.411259.001РЭ                | 1 экз.  |    |
| Блок питания   | 1 шт.   |    |
| Кабель измерительный красный 1,5 м.                          | 1 шт.   |    |
| Кабель измерительный синий 1,5 м.                            | 1 шт.   |   |
| Кабель измерительный желтый 1,5 м.                           | 1 шт.   |  |
| Кабель измерительный зеленый 1,5 м.                          | 1 шт.   |  |
| Зажим изолированный типа «крокодил»                          | 4 шт.   |  |
| Bluetooth-USB адаптер  | 1 шт.   |  |
| Сумка для переноски  | 1 шт.   |  |
| Батарейный отсек РАПМ.436244.007                             | 1 шт.   |  |
| Датчик гибкий токоизмерительный ПТИР-3000<br>РАПМ.418114.010 | 1 комп. |  |