

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ УСТРОЙСТВА ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ПН-20

### Базовая комплектация

Устройство испытательное ПН-20	1 шт.	
Руководство по эксплуатации РАПМ.435151.001РЭ	1 шт.	
Адаптер для зарядки аккумулятора 12В, 1А	1 шт.	
Кабель измерительный высоковольтный, 1,8 м РАПМ.685552.001	1 шт.	
Кабель подключения экрана, 0,2 м РЛПА.685641.002-04	1 шт.	
Кабель измерительный, 1,5 м РЛПА.685641.002	1 шт.	
Кабель заземления со струбциной, 3 м РАПМ.685549.001	1 шт.	
Наконечники сменные для высоковольтного щупа	2 шт.	
Зажим изолированный типа «крокодил»	1 шт.	
Сумка для аксессуаров	1 шт.	
Упаковка транспортная	1 шт.	
<b>Дополнительная комплектация</b>		
Штанга оперативная ШО-35	1 шт.	
Комплект крепления щупа кабеля измерительного к штанге оперативной	1 шт.	
Штанга разрядная КУ-10	1 шт.	
Кабель измерительный высоковольтный, 3 м РАПМ.685552.001-01	1 шт.	