

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ Мегаомметра ПСИ-2530

| Наименование                                     | Кол-во | Внешний вид   |
|--|--------|---|
| Мегаомметр ПСИ-2530                              | 1 шт.  |    |
| Руководство по эксплуатации                      | 1 шт.  |    |
| Блок питания 12 В 0,5 А                          | 1 шт.  |    |
| Зажим изолированный типа «крокодил», синий       | 1 шт.  |    |
| Зажим изолированный типа «крокодил», красный     | 1 шт.  |    |
| Сумка для ПСИ-2530, ПСИ-2510                     | 1 шт.  |   |
| Кабель измерительный 1,5 м, красный              | 1 шт.  |  |
| Кабель измерительный 1,5 м, синий                | 1 шт.  |  |
| Кабель соединительный 1,5 м                      | 1 шт.  |  |
| Отсек батарейный 5*AA, исп.1                     | 1 шт.  |  |
| <b>Дополнительная комплектация</b>               |        |   |
| Кабель измерительный экранированный 1,5 м, исп.2 | 1 шт.  |  |
| Адаптер 5/12                                     | 1 шт.  |  |

